

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 22.01.2020
kotły na biomasę

Lp.	Usterki	Cena brutto	Uwagi
1	Wymiana rury bezpieczeństwa podajnika - uszkodzenie niegwarancyjne	500 zł	Interwencja niegwarancyjna
2	Wymiana fotokomórki - uszkodzenie niegwarancyjne	450 zł	Interwencja niegwarancyjna
3	Wymiana zapalarki - uszkodzenie niegwarancyjne	300 zł	Praca dodatkowa
4	Wymiana paleniska kotła - uszkodzenie niegwarancyjne	1 500 zł	Praca dodatkowa
5	Wymiana motoreduktora - uszkodzenie niegwarancyjne	1 000 zł	Interwencja niegwarancyjna
6	Wymiana wentylatora - uszkodzenie niegwarancyjne	750 zł	Interwencja niegwarancyjna
7	Wymiana ślimaka - uszkodzenie niegwarancyjne	630 zł	Interwencja niegwarancyjna
8	Wymiana kolana paleniska - uszkodzenie niegwarancyjne	250 zł	Interwencja niegwarancyjna
9	Wymiana zgarniacza szlaki - uszkodzenie niegwarancyjne	500 zł	Praca dodatkowa
10	Wymiana komory powietrznej - uszkodzenie niegwarancyjne	600 zł	Interwencja niegwarancyjna
11	Wymiana płyty głównej (sterownika kotła) - uszkodzenie niegwarancyjne	1 800 zł	Praca dodatkowa
12	Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja pracy instalacji oraz w razie konieczności: przewożenie pelletu; optymalizacja nastaw; wykonanie czyszczenia i konserwacji należących do czynności eksploatacyjnych Użytkownika; ponowne przeszkolenie Użytkownika.	450 zł	Praca dodatkowa
13	Wymiana łącznika elastycznego (do 1 metra)	500 zł	Praca dodatkowa
14	Niegwarancyjne uruchomienie kotła	500 zł	Praca dodatkowa
15	Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła do 30kW	400 zł	Praca dodatkowa
16	Uruchomienie zablokowanego zgarniacza szlaki, podajnika	450 zł	Praca dodatkowa
17	Usunięcie wycieków hydraulicznych i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	450 zł	Praca dodatkowa
18	Uruchomienie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia STB i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	450 zł	Praca dodatkowa